

## PROTOKÓŁ

z przeglądu przeprowadzonego dn. 25.10.2018 stanowisk pracy  
na Wydziale Sztuki w Olsztynie

Komisja w składzie:

1. mgr Joanna Gorczyńska - przewodniczący  
Wydziałowy Inspektor Pracy
2. dr Alicja Tupieka-Buszmak - członek  
przedstawiciel „ZNP”
3. mgr Joanna Kotarska - członek  
przedstawiciel NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
4. mgr inż. Piotr Wiśniewski - członek  
przedstawiciel Służb Technicznych
5. mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz - członek  
przedstawiciel Działu BHP
6. Andrzej Doroszko - członek  
przedstawiciel p.poż.
7. mgr Mariusz Kurowski - administrator budynku

Komisja po dokonaniu przeglądu stwierdza:

**Instytut Muzyki ul. Szrajbera 11**

III piętro KORYTARZ

- popękany sufit
- odpryski farby na suficie
- odpadają kratki wentylacyjne

SALA 302

- oświetlenie sufitowe zbyt jasne (6 lamp jarzeniówek bez możliwości regulacji wyłącznika)

SALA 306

- brak oznakowania krawędzi na suficie (skosy)

SALA 307

- zacieki na suficie
- brak oznakowania krawędzi na suficie (skosy)

SALA 308

- zacieki na suficie

SALA 310

- zacieki na suficie

SALA 317

- źle ustawione meble (w razie pożaru brak możliwości ewakuacji)

SALA 312

- podczas zajęć powinny być otwarte drugie drzwi
- zatarasowane drzwi ewakuacyjne

Na korytarzu znajdują się meble, które należy usunąć (ławki, stoły, tablice) - brak drogi ewakuacyjnej i brak dostępu do sprzętu gaśniczego.

### **Parter Instytut Sztuk Pięknych**

#### SALA 9

- sala przeznaczona tylko do 49 osób (powyżej powinny być drugie drzwi ewakuacyjne)

#### SALA 14

- brak dostępu do sprzętu gaśniczego  
- dziury w ścianach (nie wykończone po remoncie)

### **Piwnica**

#### KOTYRARZ

- droga ewakuacyjna zastawiona  
- zastawiony dostęp do sprzętu gaśniczego przez automaty do kawy

#### WC

- w łazience smród wydobywający się z wentylacji

#### SALE 01, 02, 06

- powinien być zamontowany separator gipsu

#### SALA 05

- dziury w ścianach (nie wykończone po remoncie)

#### SALA 07

- ściany po demontażu rur nie zostały pomalowane (po remoncie)

#### SALA 08

- odpadający tynk ze ścian

#### SALA 09

- brak instrukcji do obsługi komputerów

#### SALA 011

- zastawione okna, w razie pożaru brak możliwości ucieczki

#### KANTCIAPA

- powinny być podniesione rolety od strony korytarza umożliwiające cyrkulację powietrza

### **Schody awaryjne**

- zastawione sprzętem łatwopalnym

#### UWAGI

- brak wentylacji we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się w Instytucie Muzyki i Instytucie Sztuk Pięknych

- w większości sal przy komputerach, ksero i innych urządzeniach elektrycznych brak instrukcji obsługi

- na wszystkich gaśnicach w budynku skończył się termin ważności

Pan Strażak zgłasza uwagę, że korytarze w piwnicy są zastawione różnorodnym sprzętem uniemożliwiającym ewakuację i w związku z tym zajęcia ze studentami powinny być odwołane do momentu udroźnienia dróg ewakuacyjnych. Jest to niezgodne z przepisami p.poż